رقم ٣ - ٣/٠٥٩١

جمعية المهندسين الملسكية المصريز

۲۸ شارع الملكة بالقاهرة — تأسست في ٣ ديسمبر سنة ١٩٢٠

المواصفات القياسية المصرية

موال البناء

الجبس الصناعي

طبقت بالقاهرة مُطاع سكك صَديرة للزافات وتليفونات التحوية الصرية مسنة ١٩٥٢ ESEN-CPS-BK-0000000380-ESE

00426456

رقم ۳ \_ ۳/۱۹۵۰

جمعية المهندسين الملسكية المصرب

٢٨ شارع الملكة بالقاهرة --- تأسست في ٣ ديسمبر سنة ١٩٣٠

المواصــــفات القياســـية المصرية

مواد البناء

الجبس الصناعي

طبعت بالقاهرة بمطاح سكك مديروتلغراف وتليفونات الحكومة الصرية سنة ١٩٥٢

#### تمهير

تنفيـنـدًا لقرارات المؤتمرات الهندسـية في الشرق العربي ، فقد وضعت لجنة المواصفات الحامة بمواد البناء ، بناء على طلب اللجنة العامة للمواصفات التي كونتها جمعية المهندسين الملكية المصرية ، مشروع المواصفات القياسية المصرية الذي نيط بها تحضيره .

واللجنة اذ تتقدم بها المشروع لحضرات الهندسين والمنتفلين بالأهسال الهندسية ، ترجو منهم التكرم بابداء آوائهم وما يعن لهم من مقترحات في مدي سستة ههود : حتى تتمكن اللجنة العامة للمواصفات من اجراء اللازم للقيام بوضع الصينة النهائية الرسمية للمواصفات القياسية المصرية .

ما يو سـنة ١٩٥١

سكرتير لجنة مواصفات البناء محمد محمد عرفى

# (ب) أعضاد اللجنة —

الرئيس		, بك	مضرة صاحب العزة محمد عزيز كمسال
	{ ··		« الاستاذ الدكتور محمود عمر
			« « محمد محمود ابراهیم
			« الدكتور اسحق مصطفى يعيى
			« الاستاذ محمد خالد سعدالدين
			« محمد علي حسين
			« « محب استينو
أعضاء	٠٠.		« الدكتور محمد أحمد الجندي
			« عبد الفتاح نجيب
			<ul> <li>الاستاذ محمد مصطفى السعيد</li> </ul>
			موسیو مودرمان
			د جويدو بياتلي
			الاستاذ على موسى عفيفي
السكر تير			حضرة الاستاذ حامد القداح

## (ع) ونهر*ب*

صيفة									
1	 	 				س	ب الجي	تركي	
1	 	 		بار .	، للاخت	العينات	أخذ	كيفية	
۲	 	 ٠.	الجبس	على	تجري	التي	بارات	الاخت	
٤	 	 				٠. و	الشا	زمن	
٤	 	 				شيك	اد ال	اجهـ	
٥	 	 	••		وأ نواعه	اري و	ں التج	الجبس	
٥									
٥									
٦	 	 				ي ٠٠	ں الطب	الجب	
٦	 	 الطبح	الجبس	على	تجري	التي	تبارات	الإخ	
٧	 ••	 					ية	التعب	
٧	 •.	 	ت	إصفا	لحات المو	اشتراء	تو فية	عدم	

### مشروع مواصفات الجدبس الصناعى

تشمل هذه المواصفات الجبس البلدي والمصيص وجبس التشكيل والجبس الطبي

#### 1 ـ تركيب الجبس :

خام الجبس هو كبريتات الكالسيوم متعدة بجزئين من ماه التباور أي (كاكب أو ولا يده) أما الجبس الصناعي فتكون كبريتات الكالسيوم فيه متحدة بنصف جزء من ماه التبلور أي (كاكب أو و/ليده) ويستنتج ذلك من تحليل الجبس تحليلا كيماوياً كما هو مبين بالفقرة (ب) من بند ٤

#### ٢ ـ عينات الاختبار ومن يتحصل عليها :

على المشتري أن ينيب عنه من يشاء لأخذ عينات الاختبار أثناء عملية الشحن أو التفريغ ، وعلى البائع أو المنتج أن يسهل له مهمته في حسدود لا تعرقل نظام العمــل ٠

#### عينات الاختبار وكيفية الحمول عليها :

اذا كان الجبس معبأ في أكياس فتؤخذ العينات من ٣ ./ من تلك الأكياس ويجب أن تؤخذ العينات من وسط الكيس وقرب سطحه ثم تمزج مزجاً جيسدا ثم تختزل بالتجزيء التربيعي ليستخلص ما لا يقل عن ستة كبلوجرامات للاختبار ــ ويب أن تحفظ عينة الاختبار بعد ذلك في أناء محكم حتى لا تتسرب اليها الرطوبة-في طريقها الى معمل الاختبار ·

#### ٤ ـ الاختبـار :

تجري على الجبس الاختبارات الا تية :

(الف) النعــومة

(ب) التحليل الكيميائي

(ج) الاختبارات الطبيعية والمكانيكية

#### (الف) النعومة :

يجفف مقدار من العينة في درجة 20° حتى يثبت الوزن ثم يؤخذ 10. جم وينخل في المنخل الطلوب حسب نوع الجيس كما سيأتي تفصيله بعسد · ويهز المنخل لتسهيل العملية دون الاستعانة بأي عامل يضغط الجيس في فتحات المنخل وأخيرا يوزن المتخلف على المنخل من الجيس وينسب مثويا للوزن الأصلى ·

#### (ب) التركيب الكيمياائي:

من التحليل السكيميائي يمكن حساب نسبة خام الجبس (كاكب أ، و م يدرأ) والمجبس المكلس (كاكب أ، و م يدرأ) والهدريد الجبس (كاكب أ، و كاكب أ، و كاكب أ، في العينة لا يجوز أن تقل نسبة (كاكب أ، و على يدرأ) في خام الجبس الصناعي فتختلف النسبة المللوبة من (كاكب أ، و م يدرأ) باختسلاف الفرض الذي سيتعمل ليه الجبس كما سد كر فيها عد .

#### (ج) الاختبارات الطبيعية والميكانيكية :

وتنطوي على تعين زمن الشك واجهاد الشد للعينة • وفي هذين الاختبارين يبب بدل عناية خاصة اذ أن الصفات الطبيعية للجبس الصناعي تتأثر تأثرا ظاهر؟ بالشوائب التي يغلب وجودها عند اجراء أمثال هذه الاختبارات • فيبب أن تكون الأجهزة المتعملة في عاية النظافة خالية تمام الحلو من أي أثر من أي كلوريد أو كبريتات أو أي فائب عفوي • ولاجراء الاختبارات الطبيعية تستعمل النسبة القياسية لماء الاختبار • وهـنه تعين بالاستعانة بجهاز فيكات المعدل • يتكون جهاز فيكات المعدل (كما في شكل ١) من حامل (أ) به مجري رأسي القضيب شعاسي (ب) قطره ٣٠٦٣ سم يتصل به من الطرف السفلي اسطوانة جوفاء من الألومنيوم (ج) قطرها ١٩مم وطولها ١٤٠٤مم، ويجب أن يكون وزن الجزء المتحرك من جهاز فيكات • ه جراما ولزيادة ذلك الوزن في الأغراض الأخري يثبت ثقل في قمة القضيب الرأسي • ويمكن تثبيت القضيب الرأسي على أي ارتفاع بواسطة المسار المحوي (د) • وعلى القضيب علامة تتحرك فـوق على أي ارتفاع بواسطة المحال الأصلي • (ويجب أن لا يفترق التدريج في أية نقطة من أقسامه أكثر من ٢٥ر • م عن تدريج قياسي ودقته ١٠ • م) •

أما قالب الاختبار فيصنع من مادة غير مسامية وليست قابلة للصدأ والتاكل و يكون ارتفاعه كم سم وقطره العلوي ٦ سم وقطره السفلي ٧ سم ٠ ويوضع القالب عند ملثه على لوح زجاجي مربع طول ضلعه ١٠ سم يغطي وجهه العلوي قبل اجسراء الاختبار بطبقة رقيقة من الفازلين لاتقاء تسرب الماء أو العجينة أثناء الاختبار • ولتعيين النسبة القيامية لماء الخلط ينشر • • ٢ جم من الجبس المنخول على مقدار معلوم من ماء قد أذيب فيه ٢ر٠ جم من مؤجل الشك التجاري ويترك المزيج لمدة دقيقتين ليتم امتزاج الماء بالجبس ثم يقلب المزيج لمدة دقيقة واحدة حتى اذا انسجمت جميع أجزاء العجينة انسجاماً تاما تصب في القالب ويستعان بتحريك طــرف المسطرين في العجينة لطرد الفقاعات الهوائية ثم يسوي سطح العجينة بالحافة العلوية للقالب عند ذلك تندى اسطوانة جهاز فيكات المعدل بالماء ويسمح لها بالهبوط حتى تلامس سطح العجينة في مركز الوجه العلوي للقالب ثم يقرأ التدريج المقابل لعلامة القضيب الرأسي وتترك الامطوانة بعد ذلك لتهوي فجأة فيالعجينة وتعاد قراءة التدريج ويعاد الاختبار بنسبة ماثية أخرى الى أن تحدد النسبة المثوية القياسية لماء الحلط وهي حجم الماء مقدرا بالسنتيمترات المكعبة الذي يبب خلطه بمقدار ١٠٠ جم من الجبس الصناعي ليكون عجيئة تستطيع اسطوانة جهاز فيكات المعدل أن تهبط فيها ٣٠ + ٢م حسب الطريقة السالفة الذكر وللتأكد يجب تكرار هذا الاختبار مرتين على الأقل على شرط أن يعطى نفس النتبعة .

زمن الشك : يستعان بجهاز فيكات (شكل ٢) حيث يستعاض عن الاسطوانة المستعملة في الجهاز المسدل بأبرة طولها ٥ سم وقطر مقطعها ١ مم وبجب أن يكون وزن الجزء المتحرك من الجهاز ٠٠٣ جم وقطر مقطع الطرف الأكبر من القضيب الرأسي ١٠ مم و وتعيين زمن الشك يعزج ٢٠٠٠ جم من العينة بنسبة الماء القياسية و قب العينة في القالب الى مستوي حافته العليا ثم يختبر زمن الشك بأن يسمح لأبرة جهاز فيكات بأن تهبط في العجينة بين آن و آخر و يجب أن تكون الأبرة جافة و نظيفة وأن لا تهبط في النقطة الواحدة أكثر من مرة ، و تعتبر العينة قد شكت نهائيا عند ملا يستطيع طرف الأبرة الهبوط من ٣ مم الى قاع العجينة ، ويكون زمن الشك هو الفترة التي مضت من لحظة إضافة العينة الى اللحظة التي شكت فيها العجينة ،

الجهاد الشد : لاستنتاج اجهاد الثد يخلط ٠٠٥ جم من العينة بالنسبة القياسية من ماء الاختبار على دفعتين وتصب العجينة في قوالب من مادة غير مسامية غير سهلة التا كل لعمل سة طويبات ذات ابعاد كالمبينة في شكل ٣ ، ويجب أن يخطى السطح الداخلي للقالب قبل استعماله بطبقة رقيقة من زيت معدني و ولا يعلا القالب على دفعات بل تمب العجينة في جميع أجزاء القالب دفعة واحدة و ويحرك طرف المسطرين في العجينة لطرد الفقاعات الهوائية ثم تسوي العجينة عند سطح القالب العلوي وبعد ذلك تحفظ العينات في القوالب في جو رطب لمدة ٢٤ ساعة و تفك بعدها و تخرج العينات و تجفف في جو لا تزيد رطوبته النسبية عن ٠٥٠ / و تتراوح حرارته بين الهيئة م ١٠٠٠ / وتتراوح حرارته بين

وتوزن الطويبات كل يوم حتى اذا 'بنت وزنها في حدود 1 ( • . / أختبرت فوة تحملها للشد باستخدام احدي آلات الشد القياسية ، ويكون اجهاد الشد هو متوسط تعمل الطويبات ما عدا ما يختلف منها عن متوسط الباقي بما لا يقل عن 10 . / على أن لا يزيد ما يختلف من الطويبات عن طويبتين ، أما اذا زاد عن ذلك فيعاد الاختبار وتهمل النتائج الأولى .

#### · الجبس التجاري بأنواعه المختلفة :

#### (الف) جبس المسمى:

النصومة : يجب أن يس جميع جبس الطله من المنخل القياسي الله على المنخل القياسي الله على المنخل القياسي الله على المنخل القياسي الله على المول ضلع فتحته ١٤٩ ميكرون أكثر من ٤/٠٪ من وزنه .

زمن الشــك : اذا كان جبس الطلاء سريع الشك فيجب أن يكون زمن الشك بين ٢٠ ، ٤٠ دقيقة ، أما اذا كان جليء الشك فلايجوز أن يشك قبل ٤٠ دقيقة .

اجهـاد الشـد : لا يجوز أن يقل عن 12 كيلوجراما للسنتيمتر المربع ·

#### (ب) جبس التشكيل:

ويستعمل في انتاج أشكال أو هياكل<sub>ا</sub> تصاغ في قوالب خامة أو صور معينــة •

التركيب الكيميائي : يجب أن لا يقل ما يحتويه جبس التشكيل من (كاكب أ<sub>م</sub> و<sub>7</sub>/يد<sub>م</sub> أ) عن ٠٨./

النصومة : يجب أن يعر جبس التشكيل جميعه من المنخل القياسي الذي طول ضلع فتحته ٩٩٠ ميكرون وان لا يتبقى منه على المنخسل القياسي الذي طول ضلع فتحته ١٤٩ ميكرون عن ١٠./

زمن الشك : لا يقل عن ٢٠ دقيقة ولا يزيد عن ٤٠ دقيقة . اجهــاد الشــد : لا يقل عن ١٤ كيلوجراما للسفتيمتر المربع .

#### (ج) الجيس الطبي :

أزمنة الشك :

يستعمل منه في الأغراض الطبية المختلفة ثلاثة أنواع :

الجبس الطبي رقم ١ \_ سريع الشـك

الجبس الطبي رقم ٢ \_ متوسط الشـك

الجبس الطبي رقم ٣ \_ بطي: الشك

التركيب الكيميّائي : يجب أن لا يقل ما يحتويه الجبس الطبي من (كاكب أ , وم/ يد , أ) عن ٩٣ ./ .

النعــومة : يبب أن يس الجبس الطبي جميعه من المنخل القياسي الذي طول ضلع فتحته • ٩٩ ميكرون وأن لا يتبقى منه على المنخل القياسي الذي طـــول ضلع فتحته ١٤٩ ميكرون أكثر من ٥٠/

الاختيارات الطبيعية : تجري الاختيارات الطبيعية كما سبق بيانه في بند \$ فيما عدا الماء القياسي للاختيار في تعيين زمن الشك واجهاد الشد ففي كليهما يؤخذ ١٠ سم من الماء المقطر لكل ١٠٠ جرام من الجيس الجاف ، ويضاف الجيس الى الماء ويترك لمدة ٣٠ ثانية ثم يقلب لمدة ٣٠ ثانية أخرى وتصب السجينة بعد ذلك بسرعة في القالب .

في الجبس الطبي رقم ١ ـــ لايقل زمن الشك عن دقيقتين ولا يزيد عن 2 دقائق ·

) في الجبس الطبي رقم ٢ \_ لا يقل زمن الشــك عن ٦ ) دقائق ولا يزيدعن ١٢ دقيقة ·

في الجبس الطبي رقم ٣ ــ لايقل زمن الشـك عن ٢٠ دقيقة ولا يزيد عن ٤٠ دقيقة ٠


اجهـــاد الشـــد : لا يجوز أن يقل عن ١٩ كيلوجراما على السنتيمتر المربع . للجميع .

#### ٦ \_ التعبئة :


يجب أن يعباً الجبس التجاري في أكياس نظيفة خالية من أي جزء متجمد من جبس سابق • ويجب أن يبين على الكيس اسم المنتج ونوع الجبس والوزن الصافي والكلي للكيس •


#### ٧ ــ عدم توفية اشتراطات المواصفات :

يرفض الجبس اذا لم يوف اشتراطات مذه المواصفات على أن يخطر المنتج عن سبب الرفض في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الشحنة • ولا يسمح للمنتج بابداء أي اعتراض بعد مرور خمسة عشر يوما بعد استلامه لشكوي المشتري •



جهساز فيكات المعدل





طويبة لاختبار اجهاد الشد

۱۱۵-۱۹۵۲-۱۳٦۸- ملكالسكال

